

## Tisztítási javaslat porfestett területekre

A porfestett felületeket először célszerű **puha száraz ruhával** áttörölni.

Ha a szennyeződést nem sikerül ilyen formában eltávolítani , akkor használhatunk **nedves ruhát** illetve ha szükséges **Ph-semleges tisztítószer**.

**Alap esetben** kerüljünk mindenféle **lúgos vagy savas eredetű anyagot** , ne érintkezzen a porfestett felülettel . Különösen a metál porok mutatnak magas érzékenységi reakciót.

Ha szükség van **speciális tisztítószerre** bizonyos szennyeződések eltávolítására, célszerű **először kipróbálni** a tisztítószer „**rejtett**” **felületen**.

Nem vállalunk felelősséget a helytelenül használt tisztítószer által okozott sérülésekért.

Kivételes esetek ellenőrzést igényelnek.